

BF인증제도 건축물 본인증 사례발표

– 대전광역시청사 –

2008. 2.





1. 청사개요

□ 대지현황

- 위 치 : 대전광역시 서구 둔산동 1420번지
- 대지면적 : 68,908.40 m² [20,844.79평]

□ 건물주용도

- 건물주용도 : 공공업무시설
- 건축면적 : 12,202.12 m² [건폐율 : 16.26%]
- 연면적 : 77,927.87 m²
- 규모 : 지하2층, 지상 21층
- 구조 : 철근 콘크리트 구조
- 주차계획 : 총 843대(옥내 : 542대, 옥외 : 301대)
 - 지상 : 277, 지하1층 : 215, 지하2층 : 284
 - 장애인 : 27(지상17, 지하1층 6, 지하2층 4)
 - 경차 41(지상 7, 지하1층 30, 지하2층 4)

2. 주요내용

□ 주요내용

- 평가항목 : 총 89개 항목 중 60개 항목이 해당(40항목 정비)
- 대상시설 : 업무시설(국가 또는 지방자치단체의 청사)
- 평가항목점수 : 총 배점 194점 중 185.2점(95%)



3. 추진과정

□ BF인증 추진과정

- '08. 10. 21 : 인증 접수
- '08. 10. 27 : 인증 심사
- '08. 11. 03 : 인증 심사단 및 인증심의위원 현장심사 실시
- '08. 12. 30 : BF인증제도 인증확정
- '09. 01. 23 : BF인증제도 인증서 및 인증명판 수령

□ UD도시 구현 추진과정

- '07. 06~12 : 유니버설디자인 매뉴얼(안) 제작
- '08. 04. 07 : 유니버설디자인 도시 추진계획
- '08. 04. 22 : 유니버설디자인 도시 구현을 위한 워크숍 개최
- '08. 07. 03 : 유니버설디자인 매뉴얼 확정 및 적용
- '08. 07. 03 : 대전시청사 BF인증을 위한 정비 추진
- '09. 02. 02 : 유니버설디자인 도시 1차 시범사업 추진(각 구청별 1개소)

■ 대전시청사 BF인증을 위한 정비내용



1. 맨홀덮개 정비



2. 접근로 표준형 점자블록 정비





3. 접근로 표준형 점자블록 정비



4. 접근로 표준형 점자블록 정비





5. 복문앞 표준형 점자블록 정비



6. 장애인 전용화장실 - 전면유리, 손잡이 고무작업 등





7. 장애인 전용화장실 - 전면유리, 손잡이 고무작업 등



8. 소변기 손잡이 고무작업





9. 계단 표준형 점자블록 교체



10. 계단 표준형 점자블록 교체





11. 화장실 앞 표준형 점자블록 설치



12. 모유수유실 안내판 설치





13. 화장실 앞 표준형 점자블록 설치



14. 점자판 설치





15. 안내데스크 유도 사인 설치



16. 안내데스크 유도 사인 설치





17. 휠체어사용자를 안내데스크 설치



18. 미끄럼 방지재 도포





19. 미끄럼 방지재 도포



20. 휴게실 접근 경사로 기울기 정비 및 손잡이 설치





21. 엘리베이터 손잡이에 고무작업



22. 엘리베이터 앞 표준형 점자블록 설치





23. 장애인 전용주차구역 설치-10면



24. 장애인전용주차구역 이동





25. 장애인 전용주차구역 설치-보행안전통로, 경사로 설치



26. 주차안내사인 설치





27. 주장유도사인 설치




28. 감지식 버튼을 누름식으로 교체




29. 안내유도표시 작업- 1,2,3층에 설치




30. 옥외주차장을 지하로 이동 설치



31. 지하주차장 유도안내표시 설치



32. 경사로 - 인적서비스를 위한 호출벨 설치



33. 종합안내사인과 유도안내사인 설치



34. 사인 추가 정비 휴게실 논슬립 테이프 부착





경청해 주셔서 감사합니다.